



Schoormuur gezien vanuit het zuidoosten, foto 2009

Adres:

St. Servaasbolwerk

Objectnaam:

Schoormuur aan de Polvertorenstraat

Status:

Kenmerkend

Objectomschrijving:

Schoormuur van de tweede middeleeuwse stadsommuring. De schoormuur werd pas aan het eind van de 18de eeuw aan de oostzijde van de stadsmuur opgericht. Een identieke schoormuur werd aan de andere zijde van de Tongersepoort opgetrokken en deze is nu nog zichtbaar in de tuin van het vml. Jezuïetenklooster.

De schoormuur is opgebouwd met mergelblokken en bezit een bekleding van baksteen. Tegen de buitenschil staan op regelmatige afstanden van ca. 15 meter bakstenen steunberen aan beide zijden van de schoormuur. De huidige buitenschil dateert uit de 19e eeuw en bestaat uit schuinopgemetselde muurvakken die tussen de steunberen zijn aangebracht.

Waardering:

Het restant van de schoormuur is van cultuurhistorisch belang voor de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad Maastricht. De schoormuur is een van de weinige delen die van de vroegere schoommuren behouden bleef. De muur is ook van belang als voorbeeld van de constructiewijze van een grondkerende schoormuur.

De schoormuur is vormt samen met de bomengroep een beeldbepalende structuur in het parkensemble van het Klevarieterrein.



Schoormuur gezien vanuit het zuidwesten, foto 2009

Richtlijnen:

Het zichtbaar laten van het oorspronkelijke materiaal van de tweede omringing is wenselijk.

De bekleding van de schoormuur dient op meerdere plekken hersteld te worden en de begroeiing van klimop-planten moet regelmatig verwijderd worden in overleg met een deskundige groenadviseur.